


SEZIONE LONGITUDINALE



FOTO CASSONE VISTA SUD-OVEST- INDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI



FOTO SPALLA LATO MONCALIERI - INDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI



SEZIONE TRASVERSALE TIPOLOGICA



FOTO INTERNO CASSONE - INDICAZIONE INTERVENTI NECESSARI

LEGENDA INTERVENTI:

- AREE OGGETTO DI INTERVENTO
- 1 SOSTITUZIONE APPOGGI SPALLE
- 2 SOSTITUZIONE GIUNTI
- 3 RIPRISTINI C.A. AMMALORATO SPALLE
- 4 RIPRISTINI C.A. AMMALORATO IMPALCATO
- 5 SOSTITUZIONE TIRANTI
- 6 RIPRISTINO OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE
- 7 SOSTITUZIONE E RIPRISTINO APPOGGI AMMALORATI (METALLICI E IN MURATURA) DELLE TUBAZIONI INTERNE AL CASSONE
- 8 CONTROLLI IN CORRISPONDENZA DEGLI AMMALORAMENTI DI SOLETTA RISCONTRATI NELLE PRECEDENTI INDAGINI PER INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE CAUSA E CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL PROBLEMA





FOTO INTERNO CASSONE INTERVENTI NECESSARI



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CITTA' DI MONCALIERI

Via Martiri di Timisoara
PONTE NUOVO SUL FIUME PO
Interventi di ripristino e consolidamento



COMMESSA	20877
ELABORATO	T09
SCALA	Varie
DATA	settembre 2019

OGGETTO
PROGETTO
INQUADRAMENTO INTERVENTI

PROGETTO ESECUTIVO

Stato	Data	Annotazioni	DIS.	VERIF.	APPR.
Emissione	Settembre 2019	EMISSIONE			
Revisioni					

PROGETTO: **IG INGEGNERIA GEOTECNICA s.r.l.**
C.so Montevoschino, 50 - 10129 Torino
Tel. (011) 5611811 / fax (011) 5620568
email: igi@ingegneriagtecnica.com
Valter PEISINO Ingegnere

L.G. INGEGNERIA GEOTECNICA s.r.l.
Dott. Valter PEISINO
CREATIVI INGEGNERI
DELLA REGIONE PIEMONTE
Timbro e firma del responsabile dell'elaborato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO