

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA
DI PREVENZIONE INCENDI

SCUOLA DELL'INFANZIA "CHARLIE CHAPLIN"
via Panunzio, 17

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Tab.	Opere	Scala
01	PLANIMETRIE STATO ATTUALE E STATO IN PROGETTO	1:100
Data	06/11/2015	
Versioni N°	Data	Descrizione
		N/A

Autore:
ARCH. FLAVIO PASCHETTA
Via Vimaldell, 4 - 10105 Torino
Tel 011 4402 7048
Email: info@eurowest.com

Responsabile Unico di Progettazione:
GEOM. VALTER CAMERANO

ELENCO SOMMARIO DEI LAVORI

Piano Seminterrato

- A.01 Fornitura e installazione di n°3 rilevatori termici di incendio collegati ad impianto di allarme.
- A.02 Compartimentazione e sigillatura di tubazioni e cavi, attraverso vari attività diverse, mediante l'utilizzo di sigillanti intumescenti con caratteristiche REI120.
- B.01 Tinteggiatura parziale parete lato scale con idropittura.

Piano Terreno

- A.02 Compartimentazione e sigillatura di tubazioni e cavi, attraverso vari attività diverse, mediante l'utilizzo di sigillanti intumescenti con caratteristiche REI120.
- B.02 Versipio aereo e pavimento in gres porcellanato.
- B.03 Muratura a cassavina per chiusura porta su strada.
- B.04 Apertura vano porta su giardino.
- B.05 Rinizio con rete e armatura esterno e interno parete verso strada.
- B.06 Fornitura e posa di porta metallica laterale cieca.

Piano Sottotetto





- A.03 Riquadratura con listonato con caratteristiche REI60, applicato nelo spessore di 20mm.
- A.04 Fornitura e posa di nuovo serramento di aerazione esterno metallico interamente grigliato (gr. 70x115cm) dotato di rete interna anti insetti, previa demolizione parziale muratura esterna.
- A.05 Esecuzione di nuova parete in blocchi di calcestruzzo cellulare spessore 12cm con caratteristiche almeno REI60 insonorizzata su entrambe le facce.
- A.06 Rimozione e riposizionamento di serramento REI 60 esistente.
- A.07 Installazione di sabbiquinta REI60 (pannello di tipo sandwich, lunghi 2,00m, h 2,30m) spess. 15cm) su pianerottolo di sbocco al piano primo di scala di emergenza in acciaio.
- B.07 Tinteggiatura a parete e soffitto via di fuga e area gioco con idropittura e lavabile.
- B.08 Rilevatore presenza per accensione luci ed aeratore wc insegnaanti.
- B.09 Sostituzione aeratore meccanico wc insegnaanti.
- B.10 Sostituzione della copertura degradata della scala esterna.

Tutti i piani

- A.08 Sostituzione di maniglioni antipanico non conformi alla normativa CE 1125.

LEGENDA

	VIA DI FUGA ORIZZONTALE
	VIA DI FUGA VERSO IL BASSO
	VIA DI FUGA VERSO L'ALTO
	INTONACO REI 60
	QUADRO ELETTRICO
	PORTA REI 60
	RILEVATORI TEMPERATURA
	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO



sostituzione copertura in lamiera grecata Iae50 su telaio esistente con inserimento distanziatore sottostuttura per creazione pendenza 2%

NOTA: pannelli in doppia lamiera 10/10 preventicati a fuoco con interposta lana di roccia pressata ad alta densità. Fissaggio al parapetto lato cortina con 5

pluviale H 700

PANNELLO SCALA DI SICUREZZA

